CarOnSale

Volkswagen Polo Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	217.351km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU4, Comfortline, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ9B029673	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.351km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 189.870km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Geräusche Servopumpe;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitz mit Armlehne
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0174
WVWZZZ9NZ9B029673
1580 kg
2580 kg
1 - 0830 kg
2 - 0800 kg
Typ 9N
01
BUD. 1668
6127714


CarOnSale


CarOnSale













VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung Teil II erstellt: VB 864078






Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)




- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Diverse Schäden)