CarOnSale

Volkswagen T-Roc Design

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	96.459km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc Design [AT - SUV5 1.0 TSI EU6, Design, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZJV077797	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.607km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Oak Brown matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lautsprecher (6)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2590 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tracks
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Fond
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Türabdeckung unten schwarz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C)
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang

★ Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Winter-Paket
- App-Connect
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Dach in Kontrastfarbe
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZJV077797
1780 kg
3080 kg
1 - 0820 kg
2 - 0810 kg
Typ A1







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!






WINGUARD













11
12
1
2
10
30
24
25
9
29
28
27
7




Abgemeldet am:
08. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)