CarOnSale

Peugeot Boxer 335 L2H1 Pro BlueHDi 140 Stop&Start

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	177.551km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Boxer 335 L2H1 Pro BlueHDi 140 Stop&Start [AT - Ka4 335 2.2 BlueHDi FAP EU6d, L2H1 3,5t Pro Stop&Start, 2022 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF3YCBNFB12S90221	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.551km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.300km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 234g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	305 µm ⚠	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	390 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	310 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachantenne Digital (kurz)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kopfstützen gepolstert
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (2179 ccm)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3450 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbremse hinten
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Start/Stop-Anlage
- Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch)
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung
- Audiosystem: Digitales Audiosystem (DAB) mit CD-Player MP3-fähig und Touchscreen
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn
- Dachantenne Digital (kurz)
- Einparkhilfe hinten akustisch
- Einparkhilfe hinten inkl. Kamera
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Federung hinten verstärkt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links und rechts
- Steckdose im Lade-/Fahrgastraum
- USB-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


CarOnSale





RADIO
MEDIA
TRIP
PHONE
MORE



WARTUNGSNACHWEIS
GUNDACKER










Klasse / Fahrzeugart
N1/Lastkraftwagen/Gruppe III
Marke
PEUGEOT
Handelsbezeichnung
BOXER
Type/Variante/Version
Y/CBNFB/KS
Anzahl der Vorzulassungen
1
Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)