CarOnSale

Mercedes-Benz E 400 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	248.152km	333 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 400 4Matic [DE - Kb5 E 400 4MATIC EU6, Avantgarde, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122671B055648	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 248.152km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.242km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
? -	? -

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
? -	? -

Reifenschäden: Korrossion, Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	245 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fernschließung Heckdeckel
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Modellpflege
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Servolenkung

Sonderausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Memory-Paket
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutz-Paket
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Entertainment-System im Fond (2 Bildschirme)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Splitview-Display
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fondsicherheits-Paket
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2122671B055648
2530 kg
4750 kg
1155 kg
1375 kg

CarOnSale

CarOnSale

Madrid
Roma
Wien
Warszawa
Beograd

AUTO
ZONE
REST
A/C
OFF
12 V


12 V

Vollbild

Gesamtes Umfeld beachten!
Vollbild





























Digitales Service Booklet Zeigen Alle Jahre

Nächster Service: Verspätet (seit 1020 Tagen)

Datum	Typ	Laufleistung
13.01.2023	Service A	176.242 km
19.10.2021	Service B	159.027 km
27.11.2020	Service A	147.747 km
16.10.2019	Service B	129.902 km
23.10.2018	Service A	110.770 km
06.10.2017	Service B	89.948 km
20.12.2016	Service A	77.804 km
20.01.2016	Service B	53.637 km
15.05.2015	Service A	27.273 km

Fahrzeug	E 400 4MATIC
Erstzulassung	07.07.2014
FIN	WDD2122671B055648

Nächster Service 01.2024 201242 km

Servicebericht 9

Auto-Müller
Rappenfeldstr. 3
Monheim

Datum 13.01.2023
Rep.-Auftr.-Nr. 0125
Laufleistung 176242 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	Nicht vorhanden
Restlaufzeit	-86 Tage
Restlaufstrecke	7785 km


Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑
Bremsflüssigkeit erneuert ☑


Öqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	
Viskosität	5w30

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☐
Garantie gegen Durchrostung ☐

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Politurreste



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Von den



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)