CarOnSale

Volkswagen MULTIVAN

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	394.335km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MULTIVAN	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZCH031334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 394.335km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 386.898km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm Ohne Luft	1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	500 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Motorschaden;
Batterie	Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Behindertenumbau Laut Einlieferer: Motorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe vorn
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Sport-Fahrwerk
- Stabilisatoren verstärkt
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem RNS 510
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar 1.Reihe rechts
- Gute-Nacht-Paket
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mehrkanalverstärker
- Multiflex-Board mit Polsterauflage
- Servoschliessung Heckklappe
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- 2. Batterie
- Leuchtweitenregelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Rückfahrkamera
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WV2ZZZ7HZCH031334


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
WARSZAWA
Navigation
AUTO

RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
AUTO












7EM C49
MULTIVAN
132 KW
CFCA
LA7W 0000 0000






WV2ZZZ7HZCH031334
VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
Diesel
GRAU
18.05.11


WV2ZZZ7HZCH031334
VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Diesel
GRAU
18.05.11


Landratsamt Nordsachsen
- Der Landrat -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Delle)



- Motorhaube (Rost, Delle)



- Motorhaube (Rost, Delle)



- Motorhaube (Rost, Delle)




- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): 3. Sitzreihe fehlt



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schließt nicht



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau



- Innenraum (Anderer Schaden): Behindertenumbau