CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2022	73.229km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TFSI EU6d, quattro advanced, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF4XNA038006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.229km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.084km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	245 µm ⚠	Heckklappe	65 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Allradkupplung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI Mild-Hybrid (DMSA)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Audi music interface
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kindersicherheits-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZF4XNA038006

CarOnSale

CarOnSale


Fahrweg kontrollieren
Hinten

A/C ON
3-ZONE
















03.2023
24.03.2022


Das Fahrzeug wurde gemäß § 14 FZV außer Betrieb gesetzt, am 21. Okt. 2022
Landeshauptstadt München
Kfz-Zulassungsstelle




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)