CarOnSale

Volkswagen Sharan Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2011	117.298km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Comfortline BMT [DE - Van5 1.4 TSI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZCV010616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.298km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.940km	LETZTER SERVICE AM 11/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrollleuchten nicht prüfbar;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Auto-Hold-Funktion
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Frontscheibe Dämmglas
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Seitenairbag hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Antennen-Diversity
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Kindersitze (2) integriert - 2.Sitzreihe, links/rechts
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Auto-Hold-Funktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















FIS-STATUS





VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0401
WVWZZZ7NZCV010616
2310 kg
4130 kg
1 - 1240 kg
2 - 1120 kg
Typ 7N

CarOnSale


CarOnSale








RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!


NO 13:24 P
Service seit
1600 km
oder
131 Tagen.
2/2
7.0 °C
km
117298
trip
1006.6










12 V











VOLKSWAGEN


26.09.11 0603 ATO000063
M1 AC
WVWZZZ7NZCV010616 9
VOLKSWAGEN, VW
7N
CAVAXOAC
FD6FD62E0287MG5VR2WD
SHARAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 3570 1390
F.1/F.2:*20 u. 7.2/8.2:*70 b.Anhngebetrieb*0.1:2000 b
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.4130kg*FZ ist mit
Werkseitig montierter AHK und ESP m.spez.Fahrdyn.Stab
i.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 Km/h gem.3.Aend.VO:z.9.Au
sn.VO.z.STVO*zul.Ges.-Gew.d.Zuges an 8% Steig.max.4330
kg*FWW.AHK lt.EGTG*
2 01 110 /5800 197
4854-4952 1704
1695-1753 1742
100
178 2310 2310
1240 1120
1240 1120
72 3750 70
1800 750 5
205/60 R16 96H
205/60 R16 96H
5/-
gi*2007/46*0401*03
13.05.11 DY789567



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)