CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	81.671km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 4Matic [DE - Kb5 E 200 EU6d-T, 4Matic Avantgarde, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132431A694619	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.671km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.515km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckleuchten LED
- KeyFree-Startsystem
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Innenhimmel Macchiato-Beige
- Metallic-Lackierung
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Steckdose 230V
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Zeituhr (Analog)
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kamerasystem 360 Grad
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Avantgarde Interieur
- Dachträger / Grundträger
- Feuerlöscher
- Keyless-Go-Paket
- Multibeam LED
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Infotainment-System: Remote Online
- Rückfahrkamera
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fernschließung Heckdeckel
- PRE-SAFE-System
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fußmatten Velours
- Memory-Paket
- Multifunktions-Telefonie
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Zusatzheizung
- Park-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad mit Multifunktion
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
e1*2007/46*1560
WDD2132431A694619
2455 kg
4655 kg
1- 1105 kg
2- 1350 kg
Mercedes-Benz
197
TYP: R1ES
PZ: 2
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale






ende Schäden?
erte Schäden?
0.0




RADIO
MEDIA


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0929110115
7637027
FJ635385







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)