CarOnSale

Ford Focus Sync Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	173.639km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Sync Edition [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU5, SYNC Edition Start/Stopp, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0LXXGCBLEB64511	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.639km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.000km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben, Rost	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill grau
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Frontscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- AUX-IN-Anschluss
- Audiobedienung am Lenkrad
- City-Paket plus
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Frontscheibe heizbar
- Komfort-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Active City Stop-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FORD
"WF0LXXGCBLE864511"
Focus

CarOnSale





RST
KFZ-Meisterwerkstatt Cottbus
Jens Ehrich u. Tobias Kulke GbR
Merzdorfer Weg 93 • 03042 Cottbus
6


Ford
FORD
DYB
Focus
WF0LXXGCBLE864511
EK135771


DEKRA
Landkreis Spree-Neiße
Der Landrat
TLN87139

WF0LXXGCBLE864511
FORD
Focus
FORD (D)
Benzin
GRAU
EK135771

EK135771
FORD
DYB
Focus

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)