

# Zustandsbericht

**Fahrzeugdaten**

## BMW 2 Gran Coupe 220 d M Sport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **WBA21GH0407T80970** | Laufleistung abgelesen: | **07168 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **08.10.2025 / 2025** | Besichtigungsdatum/-ort: | **02.11.2026 Weinsberg** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | **Limousine** |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | **0005//DNL** | Kraftstoff / Emissionsklasse: | **Diesel / Hybrid / Euro 6** |
| Getriebe Art: | **Automatik** | Navi.-Datenträger: | **-** |
| Hubraum / Leistung: | **1995 ccm / 120 kW (163 PS)** | Antriebsart: | **Frontantrieb** |
| Lackfarbe: | **BLACK SAPPHIRE METALLIC** | Türen / Sitzplätze: | **4 / 5** |
| Nächste HU / AU: | **10.2028 / 10.2028** | Polster Art: | **Leder/Alcantara** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** |
| Fahrzeug verkehrssicher: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Besichtigungsbedingung: | **0** | | |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium glanzpoliert** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Bridgestone** | **225/40/R19/93Y 6 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Bridgestone** | **225/40/R19/93Y 6 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Bridgestone** | **225/40/R19/93Y 6 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Bridgestone** | **225/40/R19/93Y 6 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |
| Ersatzrad: | **nicht vorhanden** | |
| Zustand Ersatzrad: | **-** | |

## Nicht montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium Original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Hankook** | **195/45/R19/91H 6.5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Hankook** | **195/45/R19/91H 6.5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Hankook** | **195/45/R19/91H 6 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Hankook** | **195/45/R19/91H 6 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
  *Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem*
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  *Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)*
- Parkbremse elektrisch

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Lichtassistent (Follow me home)
- M Sport
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sportlenkung (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck

## Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Innovations-Paket
- M Sport Pro Paket
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzverglasung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |

**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

**Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.**

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **-**<br>- |
| **Hinweis:** | Vorschaden: Stoßfänger hinten |

## Übersicht durchgeführte Technikprüfung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | **Motorlauf:** | In Ordnung |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| **Hinweis:** | * |

## Schäden

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 1. | Stoßfänger Hinten | Gebrauchsspuren |
| 2. | Frontgrill Oben | Gebrauchsspuren |
| 3. | Stoßfänger Vorne | Abschürfung |
| 4. | Motorhaube | Steinschlag |
| 5. | Windschutzscheibe | Steinschlag |

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 6. | Scheinwerfer Halogen - Rechts | Gebrauchsspuren |
| 7. | Scheinwerfer Halogen - Links | Gebrauchsspuren |
| 8. | Innenraum | Gebrauchsspuren |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation




Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum





Kombiinstrument





Kilometerstand




Tankdeckel




Felgen




Felgen




Felgen




Felgen




Motorraum




Serviceheft



Sonstiges




Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges




Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Stoßfänger Hinten

**Gebrauchsspuren**




1. Stoßfänger Hinten

**Gebrauchsspuren**



2. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



2. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



3. Stoßfänger Vorne

**Abschürfung**




3. Stoßfänger Vorne

**Abschürfung**



4. Motorhaube

**Steinschlag**




5. Windschutzscheibe

**Steinschlag**



6. Scheinwerfer Halogen - Rechts

**Gebrauchsspuren**



7. Scheinwerfer Halogen - Links

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



8. Innenraum

**Gebrauchsspuren**