CarOnSale

Skoda Karoq Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	114.121km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Style [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Style OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJR7NU5KJ011314	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.121km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.895km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mythos Glossy black (Piano Black)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige
- Netzprogramm im Kofferraum
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2638 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY

Sonderausstattung

- Beleuchtungs-Paket LED
- Business-Paket Amundsen
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe heizbar
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen mit Chromelementen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Phonebox mit WLAN
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


140





TMBJR7NU5KJ011314

CarOnSale


CarOnSale


DSG




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU




ON CANCEL OFF


AUTO
























BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA
1 von 2


24.04.2019
M1
TMBJR7NU5KJ011314
SKODA
NU
NFD7ED7CW002/CP156N1C/B
KAROQ
SKODA (CZ)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
GRAU
BENZIN
17.12.2018
7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGK
ASSE: 24.04.2019*


(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
Weitere HU:
TP 629353
Nächste HU fällig im
APR 24
TP 622619
Nächste HU fällig im
APR 26
TP 629353
Nächste HU fällig im
April 28
c9ca675
Außer Betrieb


FK058333
GB598369
SKODA
NU
TMBJR7NU5KJ011314
KAROQ
SKODA (CZ)
Benzin
17.12.2018
25.02.2019


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)
D
[redacted]
24.04.2019
30.10.2019
Landratsamt
Main-Tauber-Kreis
-Zulassungsbehörde-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)