CarOnSale

Lancia Ypsilon Elefantino

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	61.311km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Lancia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ypsilon Elefantino [AT - LimS5 1.2 8V EU5, Elefantino, 2013 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZLA31200005100780	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.311km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2024 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 60.300km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player, Doppeltuner
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff (2-farbig)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Multi-Funktions-Display
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (NERO VR-876/B + PURPLE VR-528/B)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank (2 Sitzplätze) klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links mech. höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
312 MODELS
E3


CarOnSale






SERVICE-EINTRÄGE
YPSILON


YPSILON



Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank


Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank


11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 24 25 26 27 28 29 30






LANCIA
YPSILON

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)