CarOnSale

BMW 116 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2014	143.399km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i [DE - LimS3 116 i EU6, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1D11090J822476	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.399km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.964km	LETZTER SERVICE AM 08/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Kerben, Ungleichmäßig abgefahren	✕ 1 mm Kerben, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sport-Paket M / M-Technic
- Heckleuchten LED
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fußmatten Velours
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Tagfahrlicht
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrwerk tiefergelegt
- Chrome-Line Exterieur
- Licht- und Regensensor
- Paketkombination: Advantage-Paket Plus in Verbindung mit M Sport Paket
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Nebelscheinwerfer
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Estoril Blue matt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA1D11090J822478

CarOnSale





MODE


SPORT
ECO PRO

MEDIA
MENU
TEL
RADIO
BACK
OPTION


AUTO







Service Historie
Datum: 31.08.2018 Service: 00000
Kilometer: 45964 km
Datum: 10.08.2017 Service: 00116 BMW
Kilometer: 38991 km
Datum: 13.09.2016 Service: 00116 BMW
Kilometer: 23681 km

NAVIGATION
ENTERTAINMENT
KOMMUNIKATION




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)