CarOnSale

Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



12/2020	88.858km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 400 d 4MATIC	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2230331A019892	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.320km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bordbuch/Mappe fehlen ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Easy-Entry Funktion
- Innenausstattung: Holz Pappel
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Smartphone integriert
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Zentral-Display (OLED)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Memory-Paket
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- PRE-SAFE-System Plus
- Servoschliessung für Türen
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Sonderausstattung

- 3D Fahrer Display
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Digital Light
- Exklusiv-Paket
- Heckdeckel - Zusatzsicherung
- Innenbeleuchtung hinten: Adaptive Innenraumleuchte
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaum-Paket
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Sonnenschutz-Paket
- TV-Tuner
- Wärme-Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Durchladeeinrichtung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa 2-farbig
- Sitzheizung Plus vorn
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Ausstattungs-Paket: Energizing vorn
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung
- Innenhimmel designo Dinamica
- Kühlbox Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad heizbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Steckdose 230V
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Panorama-Schiebedach
- Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Park-Paket Remote
- Air-Balance-Paket
- Designgurtschlösser
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten designo
- Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang)
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Sitzklimatisierung im Fond
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung für Intelligent Park Pilot
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa
- Sitzheizung Plus hinten
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Seitenairbag (Sidebag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WDK223033


CarOnSale







Geschwindigkeit stark begrenzt
Zum Aufheben der Begrenzung hier tippen
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!











Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Autoservice Leipzig-Mitte GmbH
Roscherstraße 17 - 23
Leipzig
Datum
Laufleistung
Service
28.11.2024
75320 km
Service B
Mercedes-Benz
Günther Gramberg GmbH
Bremer Straße 22
Hude
Datum
Laufleistung
Service
15.11.2021
57089 km
Service A





22.12.2020 2222 AWS00126X 2 02 243 /4200 250
M1 AA 5210 1954
WIK2230331A019892 2 1504 2070
Mercedes-Benz - B5 -
R25 196 2770 2770
I023T1 1355 1455 -
CZAL150B 1355 1455 -
- 71 3150 70
S 400 d 4MATIC 2100 750 5 -
Mercedes-Benz 255/40 R20 101Y XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 255/40 R20 101Y XL
Limousine -
715/2807*2018/1832AP SCHWARZ 9/-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*2115*02
Diesel 06.10.20 K GA315380
0002 36AP 2925
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB
TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H
GEN.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*

ZBI 28035



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)