CarOnSale

Ford Kuga ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	109.646km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga ST-Line [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6d-T, ST-Line 4x4 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAKY65279	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.242km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 190g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Reparierter Hagelschaden laut Einlieferer;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Winter-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Heckleuchten LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 9 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Panoramadach (Glas)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Sicht-Paket
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Tagfahrlicht
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Rückfahrkamera
- Lenkrad heizbar
- Technik-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sound-System Sony Premium
- 6 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
Kuga
2.0L TDCi 180PS
2510
4330
1200
1150
DM2

CarOnSale












SET



TUNE-
TUNE+
VOL
SOURCE
SOUND


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Hans-Jürgen Dalferth
Kfz.-Sachverst.
driver
MEISTERSERVICE






Zulassungsbescheinigung Teil I
30.08.2019 8566 BJL00044X
M1 AF
WF0AXXWPMAKY65279 3
FORD
DM2
T8MC4AX
5VUAZ8ARR1D
KUGA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 36DG 1997
F 1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW
EMISSIONSKLASSE: 30.08.2019*
07.2026
03.09.2025


30.08.2019 8566 BJL00044X
M1 AF
WF0AXXWPMAKY65279 3
FORD
DM2
T8MC4AX
5VUAZ8ARR1D
KUGA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 36DG 1997
F 1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 30.08.2019*
2 2 1327/3500 200
4524 - 4829 1838 - 1856
1877 - 1760 1815 - 1929
100
190 2230 2230
1200 1150
1200 1150
73 2625 69
2100 750 5
235/50 R18 97V
235/50 R18 97V
GRAU -
813*2001/116*0109*52
18.08.2019 K FL344905


FL344905

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schiebedach ohne Funktion;



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)