CarOnSale

Peugeot 207 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	127.050km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Active [DE - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU5, Active, 2011 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB5FS0EE008010	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.050km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ -	✗ -

Reifenschäden: Nur 2 Vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einparkhilfe defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- WIP-Bluetooth
- Überrollbügel verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Pedale Aluminium
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Sonderausstattung

- City-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe akustisch
- Windschott (Netz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























19.11.2014 3003 AEE00097 2
M1 AR
VF3WB5FS0EE008010 0
PEUGEOT
W*****
WB5FS*
WB5FS0/1
207
PEUGEOT (F)
F2.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KABRIO-LIMOUSINE
715/2007*630/2012*
EURO5;J;F1/C1; M, N1 I
BENZIN
0001 35J0 01598
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2559KG*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 19.11.2014*
02 01 0088/06000 192
04037-04037 1750-1750
1393-1397 01428-01428
00042
0149 001709 001709
01050 00900
01050 00900
81 04500 73
01040 0600 004
195/55R16(87V)
195/55R16(87V)
0
e2*2001/116*0340*27
12.06.2013 K WZ144687



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Heckklappe (Rost)