CarOnSale

Opel Insignia Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2013	155.835km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Sport [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Sport, 2008 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGS8EM3D1059626	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.835km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 153.655km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	50 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Premium-Sitz vorn links
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstiegsleuchten
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Klimaautomatik
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 118 kW 16V CDTI
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar


Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- USB-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
e1*2007/46*0374
WOLGS8EM3D1059626
2275 kg
3935 kg
1-1135 kg
2-1180 kg
0.50
Z 22C TAEI
118kW

CarOnSale


Offroad!



AUDIO
NAV
DEST
BACK


SPORT
TOUR
RADIO
NAV
CD/AUX
DEST
PHONE
BACK
AUTO


SRC



SET/
CLR
MENU
RES/+
SET/-



AUTO








Servicebestätigung


6 Servicebestätigung
Auto-Service-Oldenburg
Kfz-Meisterbetrieb


Servicebestätigung
02 April 2025




INSIGNIA SPORTS TOURER SW
OPEL
SCHWARZ



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)