CarOnSale

Volkswagen Golf GTI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



08/2023	68.773km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI [DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, GTI OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCD5RW105658	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.773km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.583km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug versucht dauerhaft den Pannenruf auszuführen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung GTI
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radioempfang digital (DAB+)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Dachspoiler
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Start/Stop-Anlage
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Tagfahrlicht LED
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antennen-Diversity
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED Plus
- Antriebsart: Frontantrieb

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Progressivlenkung
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- 12-Kanal-Verstärker
- Design-Paket Exterieur Black Style
- Komfort-Paket inkl. Center-Airbag vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Subwoofer
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Head-up-Display
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Safesicherung
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifen: mit sportlicher Fahrdynamik
- Sound-System Harman-Kardon
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag und Kopfairbag vorn und hinten, Center-Airbag vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZCD5RW105658

CarOnSale


CarOnSale

13:42
Der Pannenruf wurde abgebrochen. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
OFF






AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR


OFF
Fahrweg kontrolliert


13:53
Lissabon
Lisboa
Madrid
Birmingham
Paris
Torshavn
Bergen
Oslo
OFF














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)