CarOnSale

Skoda Citigo Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	92.639km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Citigo Active [DE - LimS5 1.0 EU5, Active, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBZZZAAZFD612913	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.639km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.591km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Türschloß Fahrerseite defekt; Antennenstab mit Tierbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: TORNADOROT
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Verglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gurtstraffer
- Tagfahrlicht
- Fußgänger-Schutzsystem
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
- Reifen-Reparaturkit
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Getriebe 5-Gang
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Tornado-Rot
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Vorbereitung für mobiles Navigationssystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Haydn
- Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ŠKODA AUTO a.s.
e13*2007/46*1169
TMBZZZAAZFD612913
1290 kg
kg
1 0680 kg
2 0640 kg
Typ AA
OHYA 4171

CarOnSale

CarOnSale










R/C
RADIO
B1 FRAN










Radio Funky
Bedienungsanleitung
Serviceplan
ŠKODA Citigo
Betriebsanleitung


ŠKODA




30.10.14 B004 AMM00023X
M1 AB
TMBZZZAAZFD612913 8
SKODA
AA
ABCHYA
FMSFM5CF0097MJVR2N1SSK
CITIGO
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 3530 999
2 01 44 5000 161
3563-3621 1641-1645
1463-1504 940
95 1290 1290
680 640
680 640
78 3750 71
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
3/-
e13*2007/46*1169*09
08.04.14 K EL593883





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Kratzer): Druckstellen



- Innenraum (Verschmutzung)