CarOnSale

Mercedes-Benz AMG CLA 45

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	80.944km	387 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG CLA 45	KATEGORIE Kombi
FIN WDD1186531N033522	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.944km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 387 PS (285 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 78.340km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP) 188g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP) 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	350 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	2000 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Verriegelung der schwenkbaren Anhängerkupplung prüfen laut Anzeige

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Karosserie: 5-türig
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSTEIN SILBER
- Sicherheitsgurte rot
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 285 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz-Komfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Display-Paket
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung

- AMG Driver's Package
- AMG Dynamic-Plus-Paket
- AMG Leder-Paket
- AMG Performance Sitz-Paket High
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Bremssättel Rot lackiert
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Feuerlöscher
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Laderaum-Paket
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Motorsound-System (AMG Real Performance Sound)
- Multibeam LED
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Smartphone integriert
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose 230V
- Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Leder-Paket
- Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, classicrot / schwarz
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze AMG Performance
- Sportsitze vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD1186531N033522
144
TYP: F2CLA
2165 kg
3765 kg
1- 1165 kg
2- 1055 kg
Made in Hungary



Schnellzugriff
Assistenz
Fahrzeug
Licht
System
Kamera & Parken
Verkehrszeichen-Assistent
Akt. Spurhalte-Assistent
Aktiver Brems-Assistent

Track Race
Drag Race
Telemetrie
Optionen

DYNAMIC SELECT
Fahrzeug
Motor
Verbrauch
Konfig. Individual
Abfrage bei Start

Straße nicht erfasst

Hinten









DOWN

AUTO









STOP










Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
5436024
FN148947




AMG CLA 45
DAIMLER (D)
Kombilimousine
Benzin
FN148947


HU TÜVNORD
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)