CarOnSale

Opel Insignia Business

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



07/2022	184.063km	LEISTUNG 174 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Business [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d, Business, (Facelift) 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZT8EP5N1014132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.063km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 174 PS (128 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 183.338km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Laut Werkstatthistorie:„Rep. Wirtschaftlicher Totalschaden.“

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben geräuschdämmend
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Luftfeuchtesensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera (digital)
- Charging-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abbiegelicht
- Head-up-Display
- Business-Paket Premium
- Easy Access-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Innovations-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Voll-LED (IntelliLux)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Innovations-Paket 2
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Technologie-Paket Park & Go
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
435 km
184063 km





OPEL
e8*2007/46*0264*22
W0VZT8EP5N1014132
2245
3850
1-1135
2-1120
kg
kg
kg
0,50
Z 510 TAV3
0320
OPEL AUTOMOBILE GMBH VAUXHALL
BAHNHOFSPLATZ 65423
RÜSSELSHEIM AM MAIN GERMANY

CarOnSale


INSIGNIA
CarOnSale

















Datum
9.4.26
Nächster Checkheft bei km
193387
Nächster Checkheft MM/JJ
Nein
Ja
Nein


CarOnSale


INSIGNIA
CarOnSale









Suchbegriff oder Adresse
Asia
Africa
9°
8:35





OPEL
OPEL INSIGNIA
OPEL INSIGNIA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY YAATIKUSTENMUKAISUUSTODISTUS
ΟΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ




TÜVNORDGROUP


08.07.2022 1844 AMC002982
M1 AC
W0VZT8EPSN1014132
OPEL
Z-B
DA094DB12
BC1ZAWCABA5
INSIGNIA SPORTS TOURER
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1995
7.2/8.2:+80 b.Anh.Betr.*0.1:1750 bis 8% Steig.*techn. zul. Ges.-Masse d. Zugkomb. 3850 kg bis 8% Steig.*tech n. zul. Ges.-Masse d. Zugkomb. 3850 kg bis 12% Steig.* S.1:max.S-P1.*ww.AHK lt.EGTG*
SCHWARZ
e8*2007/46*8264*22
08.03.22 K GJ676194


TÜVNORD
Nächste HU:
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)