CarOnSale

Audi A6 AVANT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	114.416km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 AVANT	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G3HN018710	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.416km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.495km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Riss/Bruch, Kratzer	⚠ 4 mm Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	320 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	235 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach nicht geprüft, aufgrund von Wetterbedingungen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi connect & Audi Phone Box
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Head-up-Display
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Servoschliessung für Türen
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sound-System BOSE
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G3HN018710
2465 kg
4465 kg
1 - 1250 kg
2 - 1370 kg
Typ 4G

CarOnSale


CarOnSale










CAR









AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


05.09.2016
WAUZZZ4G3HN018710
AUDI
4G
A6 AVANT
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SFL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;WLTP(CI; M, N1 I
DIESEL
11.05.2016
SCHWARZ


Bitte zusammen mit dem Fahrzeugbrief zur sp
Wiederinbetriebnahme aufbewahren
BZ500758
Außerbetriebsetzung am: 28.10.2026
Kennzeichen reserviert bis:
Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
KFZ-Zulassungsstelle


GB024413

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Geschmolzen



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Geschmolzen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)