CarOnSale

Ford S-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	226.459km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0SXXGBWSER08421	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 226.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 131.450km	LETZTER SERVICE AM 04/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	1675 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	225 µm ⚠		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren, Schleifen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;
Laut Einlieferer: Getriebestörung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.
Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Premium
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kindersicherung elektrisch
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Zusatzheizung
- Rußpartikelfilter
- Winter-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Luftdüsen im Fond
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen mit Schriftzug S Max
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Titanium X
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
- Bordcomputer
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Power KeyFree-Startfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Gepäcksicherungsnetz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Radioempfang digital (DAB)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Business-Paket 2
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitz-Paket
- Subwoofer
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Premium-Sound-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Traveller-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0SXXGBWSER08421

CarOnSale


CarOnSale


SET+
RES
SET-


CAN







NAV
CD/AUX
RADIO
TRAFFIC
PHONE
MENU




Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WF0SXXGBWSER08421
Auftragsdatum:
Kilometerzähler
Beschreibung
Fahrzeugangaben
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Modell:
Ausführung:


10.11.2014
WF0SXXGBWSER08421
FORD
WA6
TXWA1S
7MJAQG
S-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
F.1/F.2:2505 U. 7.27/8.2:1400 B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.11.2014*
Schwarz
04.07.2014


HU TÜVNORD
TÜVNORD
Nächste HU
OKT. 026
TÜV NORD Mobilität
R067J387
Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)