CarOnSale

Peugeot 2008 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	138.762km	114 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 Allure [DE - SUV5 1.6 e-HDi FAP 115 EU5, Allure, 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3CU9HD8EY153019	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.762km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.865km	LETZTER SERVICE AM 02/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: Oberfläche korrodiert;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Generator mit Start/Stop-Anlage (ISTT51)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze (Edelstahl)
- Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
- Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW e-HDi FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 2538 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Antischlupfregelung (ASR)
- Klimaautomatik
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: MAKAHA

Sonderausstattung

- HiFi-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Heckscheibe abgedunkelt
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sound-System JBL
- Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationssystem Plus
- Sitzheizung vorn
- Grip-Control
- Innenleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0070
VF3CU9HD8EY153019
1708 KG
2688 KG
1 920 KG
2 900 KG
CU9HD8/S

CarOnSale















SRC
MENU



Wartungsnachweis
PEUGEOT
Regelmäßige Wartung


Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel








PEUGEOT (F)
FZ Z PERS.BEF.B 8 SPL
KOMBI LIMOUSINE
EURO6 D PVCI M, N1 I
DIESEL
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION 2688KG*STUFE PM5
AB TAG ERSTZUL.*


Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Fahrzeugzulassungsbehörde
I.A.


PEUGEOT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)