CarOnSale

Volkswagen Golf Sound Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	86.117km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sound Start-Stop [DE - Kb5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZJP571513	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.117km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.575km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Ausstattung Comfortline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung

- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Abbiegelicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU


Sonderausstattung

- Licht- und Sicht-Paket 1
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- App-Connect
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Volkswagen Media Control
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















12:50
Oslo
Helsinki
Edinburgh
Riga
Berlin
Bucharest
Madrid
Nikosia


VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0627
WVWZZZAUZJP571513
1850 kg
3150 kg
1 - 0910 kg
2 - 0980 kg
Typ AUV















VOLKSWAGEN


Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremsbelag hinten kurz vor Verschleißgrenze
- Verbandkasten Verfallsdatum überschritten
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Matthias Bredehöft
Messwerte:
Gesamtbetrag Brutto 107,00


30.01.2018 0603 CB#002112
M1 AC
WVWZZZAUZJP571513
VOLKSWAGEN, VW
AUV
VACCHZCX0
FM6FM6AJ016N7MMON1VL65VR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45/N
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I
Benzin
0001 36W0 999
GRAU
e11*2007/46*0627*30
01.12.2017 K EV882800
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
F.1/F.2+10 U. 7,2/8,2+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1;1500 BIS 8%
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION.3180KG*BIS 8% ST
EIG.:3380*ZIEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.
STABI SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN
VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)