CarOnSale

# Volkswagen T-Roc Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2018 | 28.094km | 116 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>T-Roc Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, Style, 2017 - 2019] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZA1ZJV028916 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>28.094km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>27.067km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>116g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 210 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Navigation Pixelfehler**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connectivity-Paket
- Dach in Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Oak Brown matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2590 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tracks
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

## Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- App-Connect
- Lautsprecher (6)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose 12V im Fond
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem: CD-Player
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Lendenwirbelstützen vorn
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheinwerfer LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZJV028916


CarOnSale

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)





- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)