CarOnSale

Land Rover Discovery Sport Basis FWD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	107.727km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport Basis FWD [AT - SUV5 2-0 D150 EU6d-T, Basis FWD Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCB2DN3LH869490	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motorschaden!;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorschaden!

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abschlepphaken hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Active Driveline
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Efficient Driveline
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrwerk mit Schraubenfederung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment mit Touchscreen
- Infotainment-System: Pivi
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige analog
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multifunktions-Touchscreen
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: NARVIK BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank teilbar (60:40) nicht verschiebbar
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)

- Terrain-Response-System 2
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Traktionskontrolle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Frontscheibe heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ionisator zur Luftreinigung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Winter-Komfort-Paket
- Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 6 Lautsprecher)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitze vorn mechan. verstellbar und heizbar (8-fach)
- Smartphone-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























JAGUAR LAND ROVER LTD
e5*2007/46*1058
SALCB2DN3LH869490
2440 kg
4240 kg
1290 kg
1230 kg
COLOUR NARVIK BLACK (PBKA)





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Türgriff ausgerissen



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Türgriff ausgerissen



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)