CarOnSale

Peugeot 308 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	192.860km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Allure [DE - LimS5 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Allure (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2017 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3LBYHZPJS068525	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.860km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.848km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Drehzahlmesser
- Dynamik-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose 230V
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/METALLIC-LACKIERUNG

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- GT-Line-Paket
- Navigationssystem Plus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Türgriffe außen verchromt
- Nebelscheinwerfer LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Dachhimmel schwarz
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Clever-Paket
- Komfort-Paket Plus
- Reserverad als Notrad
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Full-LED-Paket
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Easy-Paket
- Metallic-Lackierung
- Safety Plus-Paket
- Sicherheits-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Scheinwerfer Full-LED
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3LBYHZPJS058525
1810 KG
2300 KG
1200 KG
2 850 KG


CarOnSale



Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen




WARTUNGSNACHWEIS


PEUGEOT 308




22.03.2018
AYWV000040
WF3LBYHZPJS068525
PEUGEOT
YHZP.C2B000
308
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schräghecklimousine
EURO6,WLTP
Diesel
SCHWARZ
20.10.2017
EW692714
UNGÜLTIG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)