CarOnSale

Alfa Romeo Stelvio B-Tech Q4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	197.645km	209 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Stelvio B-Tech Q4 [AT - SUV5 2.2 JTDM EU6d-T, B-Tech Q4, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZARPAHBX8K7C54501	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.645km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 209 PS (154 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage 2-flutig
- Auspuffendrohr verchromt
- Ausstattungs-Paket: Mopar Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Dynamic Steering Torque (DST)
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Farbdisplay (8,8")
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterrahmen schwarz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay
- Infotainment-System: UConnect (Farbbildschirm 8,8")
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 154 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multi-Funktions-Display
- Original Fahrzeug Farbe: AZZURRO NUVOLA
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang Digital (DAB)
- Radstand 2818 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag
- Servolenkung (Aktivlenkung)
- Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss
- Uni-Lackierung Alfa-Rot
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrwerk Aktiv mit elektronischer Stoßdämpferregelung (Active Suspension)
- Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium
- Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)
- Pedale Aluminium
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Umfeldleuchte innen
- Außenspiegel Titan-Grau
- Bremssättel Rot lackiert
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Keyless-Entry
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Reserverad als Notrad
- Sound-System Harman-Kardon
- Türgriffe außen beleuchtet
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Geruchssensor (außen)
- Komfort-Paket
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rückfahrkamera
- Sport-Paket
- USB-Anschluss im Fond

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ZARPAHBX8K7C54507


CarOnSale


CarOnSale

Gesamte Umgebung überprüfen







Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA

12
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30
