CarOnSale

Citroen C1 Shine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	104.138km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Shine [DE - LimS5 1.2 VTi EU6, Airscape Shine, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PAHMTCHR816575	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.138km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 70.173km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Elektro-Paket
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ZU LACKIEREN WEISS 068/DECKENDE LACKIERUNG
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher
- Sonderlackierung Lipizan-Weiß
- Connecting-Box
- Faltdach elektrisch farbig
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Sitzheizung vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUTOMOBILES CITROEN
VF7PAHMTCHR815975
1240kg
1240kg
695kg
695kg
VERSION PAHMTC-W1A000 C1 159

CarOnSale

CarOnSale






4°C
08:51
DAB
DR Deutschland
ERF Plus
Festsender
Sender
1 1LIVE
2 WDR 2
4 WDR 4
5 WDR 5


L R
MIRROR





WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt

08.05.2018
AUD00012X
VF7PAHMTCHR816575
CITROEN
HMTC-W1A000
CITROEN (F)
Schrägheckklimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0.1 U.0.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.05.2018*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)