CarOnSale

CUPRA Leon

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



10/2024	26.040km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER CUPRA	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZKLXSR009715	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.040km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.500km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abdeckkappen Außenspiegel Dark Aluminium
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Connectivity-Box
- Dachhimmel schwarz
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Innenausstattung: Dekorelemente / Interieurleisten Copper
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten hinten LED
- Leseleuchten vorn LED
- Licht- und Sicht-Paket
- Media-System Plus
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Modellpflege
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben ab 2.Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder schwarz (Sharp Textil)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem mit 12,9" Touchscreen-Farbdisplay
- Original Fahrzeug Farbe: "Magnetic Tech"

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Edge-Paket
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Cupra Connect plus
- Reserverad als Notrad
- Seitenschweller in Dark Aluminium
- Winter-Paket
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























12:58
Service
Assistenten
Fahrzeug
Status
Fahrdaten
Ölwechsel-Service fällig
in 24800 km / 479 Tagen
Inspektion fällig
seit 17 Tagen
Serviceposition Wischer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VSSZZZKLXSR009715
AUTO
HI
CLIMA
21.0°C

CarOnSale




12:58
Edinburgh
Oslo
London
Göteborg
Paris
Hamburg
Malmö
Berlin
München
Breslau
Wrocław
21.0°C

12:59
Kamera
Umfeld beachten und bremsbereit sein!
Einstellungen
21.0°C


VIEW
OK
START
ENGINE
STOP

SET
RES
CNCL

AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR



LEON


GD258917

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)