CarOnSale

Opel Corsa

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2025	7.835km	101 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VXKUPHPX6R4358611	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 7.835km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2025	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Stufen, Hybrid)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mild-Hybrid 74 kW (Motor 1,2 Ltr. - 74 kW)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Opel Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Parkpilotsystem hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Klimaautomatik
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Feststellbremse elektrisch
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Sitzheizung vorn
- Voll-LED (IntelliLux)
- Abbiegelicht
- Infotainment-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Nebelscheinwerfer LED
- Komfort-Paket
- Tech-Paket 1
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Opel Connect
- Parkpilotsystem hinten
- Technologie-Paket Park & Go Plus
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Feststellbremse elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















STELLANTIS AUTO SAS
VXKUPHPX6R4358611
1690 KG
2870 KG
1 -965 KG
2 -870 KG

CarOnSale

CarOnSale






RES/+
SET/-
MEM






OPEL CORSA






22.08.2025
2525
AAR000118
M1
AB
VXKUPHPX6R4358611
B
OPEL
U
P
HPX5-Y1NM00
CORSA
STELLANTIS (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Schrägheckl/mousine
715/2007*2023/443EA
EURO6:WLTP:EA:PI/CI:M. N1. N2
Hybr.Benzin/E
000B
36EA
1199
2
1
74/5500
190
4055
1745
1435
1267
55
102
1690
1690
965
870
965
870
71
3325
65
1200
610
5
M
195/55 R16 91H
195/55 R16 91H
rot/
3/
e2*2007/46*0639*34
07.10.2024
RG542826



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)