CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2023	161.306km	200 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 D	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH0EB5PB179313	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.306km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Media-Display
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Sitz-Komfort-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Metallic-Lackierung
- Zusatzheizung
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Leder Nappa)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1KZH0EB5PB179313
2605 kg
4805 kg
1160 kg
1445 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale



Hinten







STOP





Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0220936457
7556236
GV749250




01.11.2023
2222
BE6001002
M1
AC
WMZH0ER5PR179313
MERCEDES-BENZ
E1ES
E220T0
CZAA150A
E 220 D
MERCEDES-BENZ
Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6WLTP-AP-PI/CI; M; N1 I
Hybr.Diesel/E
6010
36AP
1803
V 2/8.2+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK
GEM.S.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
147/3800
232
1868 - 1868
1925 - 1925
84
2805
2805
1445
68
2700
68
2100
750
6
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
GRAU / -
71 -
20.02.2023
K
GV749250


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 22.10.2020
außer Betrieb gesetzt.
AKZ: HZ-AW 292
LANDKREIS HARZ
Der Landrat
Im Auftrag
ZBI
303


GV749250

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)