CarOnSale

Mazda CX-5 Center-Line 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2013	161.487km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Center-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Center-Line 2WD, 2011 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEF91800226824	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.487km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.684km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckspoiler
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multi-Info-Display
- Radstand 2700 mm
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Touring-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Navigationssystem
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sitzheizung vorn
- Technik-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















mazda
MOTOR CORPORATION
JMZKEF91800226824
2050 Kg
4050 Kg
1115 Kg
1035 Kg


CarOnSale


CarOnSale

SETUP
SEEK
SEEK




TCS OFF
SET
HSTOP OFF
RVM
AFS OFF




29. Okt. 2026
Stadt Völklingen


30.08.2013 7118 AGB00003
M1 AC
JMZKEF91800226824 2
MAZDA
GH
F91
BOE
MAZDA CX-5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012*
EURO6;T;CI; M, N1 I
Diesel
0002 3670 2191
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*
2 1 110/4500
4540-4555 - 1840 -
1670-1710 - 1597 - -
88
139 2050 2050
1115 1035 -
1115 1035 -
77 3375 72
2000 750 5
225/65R17 99H
225/65R17 99H
Schwarz /
e1*2001/116*0448*15
05.03.2013 GW7513


GW751351

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)




- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Klebereste



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)