CarOnSale

Mercedes-Benz B 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	23.365km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 220 d [DE - Van5 B 220 d EU6d, AMG Line, 2018 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WDD2470141J071671	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.365km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Frontschürze
- Heckschürze
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSTEIN SILBER

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Media-Display
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Navigation Premium-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- PRE-SAFE-System
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sound-System
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2470141J071671
2080 kg
3770 kg
1- 1150 kg
2- 975 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Lackschaden)




- Schweller rechts (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)