CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2013	466.266km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Life [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU5, Life, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D310A066609	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 466.266km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 283.920km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 88g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Knacken;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kniеairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-System mit Rückfahrkamera und Bordcomputer
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rückfahrkamera
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Heckklappenleiste verchromt
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
811*2007/46*0152
VNKKD3D310A066609
MODEL NHP130L-CHXNBW 5 079

CarOnSale


CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Abdeckung dichtung



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Anderer Schaden): Undicht



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)