CarOnSale

Opel Insignia Business Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	68.321km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Business Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d-T, Business INNOVATION, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZT8EG3K1077970	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.321km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.138km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP) 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	255 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	395 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: „Abgasfilter wird gereinigt." wird angezeigt; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Ergonomiesitz vorn links
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Voll-LED (IntelliLux)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Bluetooth Audio-Streaming
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen 225/55 R17 ..W
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abbiegelicht
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Luftfeuchtesensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE

Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Premium-Paket 2 / Leder perforiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Mittelarmlehne hinten
- Ergonomiesitz vorn links
- Komfort-Paket (1)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Technologie-Paket Park & Go
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Seitenscheiben geräuschdämmend
- Sitzheizung vorn
- Ergonomiesitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e8*2007/46*0264
W0VZT8EG3K1077970
2270
4220
1-1160
2-1120
kg
kg
0,50
Z 22Y TATW I19
125kW

CarOnSale

CarOnSale







CarOnSale


CarOnSale














Suchbegriff oder Adresse
Asia
Africa
13° 11:31



Servicebestätigung
Automobile-Maier e.K.
Inhaber Friedrich Maier
Tel. 06822 - 90 43 63 0


OPEL
INSIGNIA
INSIGNIA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY






Zulassungsbescheinigung Teil I
INSIGNIA B
OPEL AUTOMOBILE
Kombilimousine
SCHWARZ



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)