CarOnSale

Renault Clio Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2015	129.337km	LEISTUNG 73 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Dynamique [DE - LimS5 1.2 16V 75 EU5, Dynamique, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF15R0G0H52810579	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.337km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.408km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Die Scheibenwischer bleiben nicht in der korrekten Endstellung stehen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Motor 1,2 Ltr. - 54 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Coolpow

RENAULT
VF15RDGDH52810579

CarOnSale

CLIO
CarOnSale


SOURCE
AUDIO
MODE
OK

CarOnSale

CLIO
CarOnSale




Zahnriemen


ATU
INSPEKTION
KLIMASERVICE


ATU
MOTOR-ÖLWECHSEL
5W-30
10W-40
5W-40





KONTROLLNACHWEISE (2/6)


KONTROLLNACHWEISE (1/6)




RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)