CarOnSale

# Audi A5 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2016 | 176.486km | 218 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A5 Cabriolet [DE - Ca2 3.0 TDI DPF EU6, quattro, (Facelift) 2015 - 2016] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>WAUZZZ8F1HN001809 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>176.486km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>218 PS (160 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>2.967 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>165.761km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2016 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>170g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ⚠ 4 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 5 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 85 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 175 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 225 µm ⚠ | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Sitzheizung Beifahrersitz ohne Funktion**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;Reparierter Wildschaden**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Sport Edition Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8F1HN001809

CarOnSale

CarOnSale







Einstellung
Grafik

Audi multimedia
OPEN







Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei
Wiederholerabnahme das Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 21.08.2026 außer Betrieb gest
AKZ: B WP 3005 | FIN: WAUZZZ8F1HN001809
Stadt Erlangen
Bürgeramt
i. A.
Bötting


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)