CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	68.046km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 [DE - Lim4 C 180 EU6d, Avantgarde, 2021 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2060411R046068	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.046km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.213km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	50 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	50 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 1,5 Ltr. - 125 kW CGI)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Mittenairbag vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motorhaube mit Powerdome
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Standard Interieur
- Lenkrad (Leder)
- Media-Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Tempomat
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Komfort-Paket
- Park-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Smartphone integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1K2060411R046068
2250 kg
4120 kg
1- 1075 kg
2- 1230 kg







23.0

Wohin?

Suchen
Apps
Einstellungen
Navigation
Telefon
Radio
Medien
Info
Smartphone









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)