CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d HORIZON EDITION 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



03/2023	77.220km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250/300 d HORIZON EDITION 4MATIC [DE - Mc4 Marco Polo EU6d, 300 d 4Matic HORIZON EDITION, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1VVNKTZ5P4204639	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.220km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.332km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 193g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	1020 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Anhängerkupplung nicht auffindbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Bremse schwergängig ; Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Aufstelldach in Wagenfarbe lackiert
- Ausführung: Marco Polo
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachbett
- Design- und Ausstattungslinie Horizon Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserie/Aufbau: lang
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Marco Polo Horizon Edition
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: HYAZINTHROT
- PKW-Zulassung
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Exterieur
- Spur-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Vorhänge rundum
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 1 Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 1 Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

★ Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- WLAN-Hotspot
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Parktronic-System (PTS)
- Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr
- Auflastung auf 3,2 t
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)