CarOnSale

Honda Civic 1.0 Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2017	138.385km	LEISTUNG 129 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Civic 1.0 Comfort [DE - LimS5 1.0 VTEC EU6, Comfort, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN SHHFK6740HU009046	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.385km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 988 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.273km	LETZTER SERVICE AM 07/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heizung führt keine Wärme zu. Zentralverriegelung defekt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getränkehalter vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audiosystem: Radio
- USB-Schnittstelle
- Alarmanlage
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außenspiegel asphärisch, links
- Fußmatten
- Heckscheibenwischer
- Kühlergrill schwarz
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: POLISHED METAL
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) in Armaturentafel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner mit Bremsfunktion und Gurtstrafferfunktion (CMBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Notbremssignal
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 95 kW VTEC KAT
- Parkbremse elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Klimaautomatik
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















HONDA MOTOR CO.,LTD.
SHHFK6740HU009046
1775 kg
2975 kg
1- 940 kg
2- 855 kg
MADE IN U.K.

CarOnSale



Kompressol
Schmierstoffe • Schmiertechnik
Motorenoelwechsel
Sorte / SAE
bei Km
Datum
gewechselt
nachgefüllt
Oelfilter
Getriebeoel
Hinterachsoel
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
nächster Motorenoelwechsel







RADIO
MEDIA
FM1
1LIVE
Zara Larsson - Memory Lane
PUSH AUTO


Serviceheft
Fahrer-
handbuch


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
ES VASTAVUSSERTIFIKAAT
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EK MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS
ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
ES OSVEDČENIE O ZHODE
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI


SHHFK6740HU009046


23.06.2017 7100 ADH00014 7
M1 AB
SHHFK6740HU009046 3
HONDA
FC
FK601
2
CIVIC 5DR
HONDA MOTOR (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sel.
Schräghecklimousine
EG 715/2007IEC 2016/646W
EURO6 W:P/CI M: N1 I
Benzin
0001 36W0 988
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.06.2017*
2 1 95/5500 203
4518 1799-1801
1428 1383-
75
110 1775 1775
940 855
940 855
70 3750 67
1200 500 5
215/55R16 89H
215/55R16 89H
Grau 7
e11*2007/46*3633*02
07.02.2017 K HL831298


09.10.2025
Oberbergischer Kreis
Der Landrat
I.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)