
CarOnSale

Skoda Octavia RS 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2019	178.289km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia RS 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d-T, Rs 4x4, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLK7NE4K0206882	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.891km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Funktion Schiebedach konnte witterungsbedingt nicht überprüft werden,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sondermodell RS
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Gurtstraffer
- Maxi-DOT Display
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA VELVET/VELVET RED

Sonderausstattung

- Aschenbecher vorn und hinten
- Chrom-Paket
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Frontscheibe heizbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Aschenbecher vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Challenge Pro
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Kühlergrill mit Chromrand
- Dachreling eloxiert
- Business-Paket Amundsen
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Sonderlackierung Velvet Rot Premium Metallic
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0318
TMBLK7NE4K0206882
2097kg
4097kg
1- 1060kg
2- 1060kg
DUGA

CarOnSale

CarOnSale








Normal
8:40
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY















Dokumentation der Fahrzeugübergabe
Datum der Fahrzeugübergabe
SKODA Partner
Sächsische Automesson und Service GmbH
Walter-Rebold-Straße 52
04639 Gößnitz
Tel. 034493 719 - 0
Händler 70 87 020
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Unterschrift des Kunden
Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?
Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung:
Jahre: 2
oder
km: 90000


ŠKODA
Service-Nachweis
Einzelnachweis
Fahrzeugdaten
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)


Ihr ŠKODA
Service-Nachweis
Einzelnachweis
Fahrzeugdaten
Inspektion


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBLK7NE4K0206882
Inspektion in 26700 km oder 308 Tagen
Ölwechsel-Service
in 26700 km oder 673 Tagen


BETRIEBSANLEITUNG


(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
06.2026

