CarOnSale

Hyundai ix35 Style 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	169.074km	135 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 Style 2WD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU5, Style 2WD, 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YZU81AABL100506	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.074km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Plus-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radstand 2640 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Smart-Key
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte
- Licht-aus-Automatik
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trend-Paket
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder)
- Start-Stop-Knopf
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Sitzheizung hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos








































TÜVNORD
03/27
TÜV NORD Mobilität
TZOL5608




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)