CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	52.347km	114 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Ka4 1.5 TSI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSK8RX013461	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.347km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach offen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Vorbereitung Onlinedienste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)
- Mobile Online Dienste We Connect Fleet
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Lautsprecher (2)
- Steckdose 12V im Armaturenbrett
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












205/60 R16





















VOLKSWAGEN AG
e13*2018/858*00003
WV1ZZZSK8RX013461


CarOnSale




MENU
CAR
CLIMA
PHONE
Fahrweg kontrollieren!




04.10.23 0603 CPR009461 2 01 84 /4500 180
N1 BB 4500 1855
WV1ZZZSK8RX013461 3 1838 1444
VOLKSWAGEN, VW - 75 -
SKN 145 2150 2150
BBDPBCXOV 1060 1210 -
NZ15FM6FM6C9005H1N24BJG21 1060 1210 -
AA2ONC 77 3750 69
CADDY 1400 710 2 -
VOLKSWAGEN-VW 205/60 R16 96H
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t 205/60 R16 96H
Van -
715/2007*2018/1832AQ -/-
EUR06;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II e13*2018/858*00003*11
Benzin 03.05.23 K 6V385557
0001 36AQ 1498
0.1:1500 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3550kg*bis 8% Steig.:3650*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt .EGT6*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Brandloch)