CarOnSale

Seat Arosa Electron

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/1999	219.825km	50 PS	Benzin	Schaltgetriebe	8

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arosa Electron	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6HZYR002803	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.825km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 50 PS (37 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.700km	LETZTER SERVICE AM 04/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/1999	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 8
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf; Beim Geräusch: Quietschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Aber dann Sitzen sind Bezüge keine genaue Kontrolle möglich schalt Hebel drei durch, Handbremse reagiert zu hoch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.
Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Batterie 36 Ah
- Bremsscheiben vorn (239 mm x 10 mm)
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch
- Generator 70 A
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Reifen 155/70 R13 ..T
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: schwarz

Sonderausstattung

- Motor 1,0 Ltr. - 37 kW KAT (ANV)
- Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger lackiert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SEAT S.A.
VSSZZZ6HZYR002803


CarOnSale

CarOnSale






UWE'S SERVICE-GARAGE








30.11.1999 7593 39201N
VSSZZZ6HZYR002803
6H
AROSA
SEAT (E)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D4
BENZIN
155/70R13 75S
155/70R13 75S
SCHWARZ
KLASSE: 30.11.1999*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)