CarOnSale

Audi SQ5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



03/2023	112.675km	LEISTUNG 341 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI quattro EU6d, MHEV, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY1P2084629	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.675km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 341 PS (251 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.471km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradkupplung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Modellpflege
- Multifunktionskamera
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2824 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lackierung)
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ


Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Lichtinszenierung und OLED Heckleuchten
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sound-System Bang & Olufsen
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Assistenz-Paket Parken
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Start-Stop-Knopf
- Matrix Heckleuchten OLED mit Schlusslichtsignatur 1
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Audi Smartphone Interface
- Business-Paket
- Head-up-Display
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Dynamiklenkung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multifunktionskamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















AUDI AG
WAUZZZFY1P2084629

CarOnSale







Fahrweg kontrollieren!




BANG & OLUFSEN






TÜVNORD GROUP

09.03.2023
WAUZZZFY1P2084629
Audi
SQ5
14 SEP 2026
AUDI
Kombilimousine
Schwarz
Hybr.Diesel/E
09.06.2022
KOMBINATION:5060KG*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)