CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	102.133km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KBFZ7RP598769	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.133km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	245 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hat Klebereste auf dem Lack

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Geräuschmaßnahme außen
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless-Start
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Wärmeschutzverglasung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Kindersicherung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Heckantrieb

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Vorderachse verstärkt
- Wagenheber
- Holzfussboden im Laderaum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















39330
102133








MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
WIV3KBFZ7RP598769
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg

CarOnSale





Gesamtes Umfeld beachten!



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)