CarOnSale

Audi A3 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



12/2010	96.039km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Cabriolet [DE - Ca2 1.2 TFSI EU5, Attraction, 2010 - 2013]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8P1B1004709	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.039km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.478km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; das Cabrio von der Konto witterungsbedingt nicht geprüft werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten (APS)
- Mittelarmlehne vorn
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WZZZ8P1B1004709


CarOnSale









Gewährleistungsnachweis
TRUZZZ8P1B1004709
8P7 AIC
Audi


Nachweise
Service-Nachweise








01.12.2010 8307 ABL00003 9
M1 AE
TRUZZZ8P1B1004709 6
AUDI
8P
KCBZBF1
FM6AJ008R8P627MGEM1
AUDI A3 CABRIOLET
AUDI (H)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1197
2 1 77/5000 190
4238-4387 1765
1369-1424 1435-
132 1860 1860
1000 975
1000 975
77 3750 71
1200 710 4
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
Weiß 0
e1*2001/116*0456*10
30.04.2010 K GK559256
O.1:1500 BIS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW D.ZUGES MAX.3060KG*FZG.B
EI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.
AHK LT.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)