
CarOnSale

Opel Adam Jam

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



05/2016	123.871km	LEISTUNG 87 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Jam [DE - LimS3 1.4 EU6, Jam, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08G6069376	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 70.524km	LETZTER SERVICE AM 04/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anlasser macht Geräusche, aber Fahrzeug startet ganz normal.

ZUSATZINFORMATIONEN

Anlasser macht Geräusche, aber Fahrzeug startet ganz normal.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Original Fahrzeug Farbe: NEO MARANGU
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Wärmeschutzverglasung
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Jam
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Frontscheibe getönt
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkung mit City-Modus

Sonderausstattung

- Außenspiegel Dachfarbe
- Fußmatten Velours
- Sonderlackierung Brillant
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Dach Kontrast-Lackierung
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Winter-Paket
- Dach-Paket
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























101.5


OPEL
e1*2001/116*0379
W0L0MAP08G6069376
1480 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0690 kg
Z30T TAKR 116
ABY9
64kW
9440


CarOnSale


CarOnSale




11.05.2016 0035 BD2014337
M1 AB
W0L0MAP08G6069376 8
OPEL
S-D
BAD1A12
BX1C8EHTJ4
ADAM
OPEL
PJ2 Pers.bef.b. 6 Sp.
Schraeghecklimousine
715/2007*136/2014*W
EURO6.WPICI. M. N1 I
Benzin
0001 36W0 1398
S.1:MAX.S-PL *
2 1 64/6000 178
3696 - 3747 1720 - 1720
1484 - 1484 1141 - 1141
125 1480 1480
820 890
820 890
75 3750 70
4 40
185/65 R15 88T
185/65 R15 88T
GRUEN 6
e1*2001/116*0379*35
08.12.2015 K- EG724516


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Farbunterschied



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Farbunterschied

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)